## **MATERIALI**

11. Identificare la tecnologia più efficiente con cui si più produrre l'oggetto in figura (spoiler automobile)



- A: Pultrusione
- B: impregnazione manuale e autoclave
- C: Avvolgimento e autoclave

- 12. Come viene definita l'anisotropia?
  - A: La proprietà per cui il valore di una grandezza fisica è uguale in tutte le direzioni.
- B: La proprietà per cui il valore di una grandezza fisica non è uguale in tutte le sue sollecitazioni.
- C: La proprietà per cui il valore di una grandezza fisica non è uguale in tutte le direzioni.
- 13. Determinare il valore del modulo di taglio  $G_{12}$  del composito sapendo che il modulo di taglio della matrice è 5 GPa, il modulo di taglio delle fibre è 20 GPa e il contenuto di fibre è pari al 30%.
- A: 9.5 GPa
- B: 20 GPa
- C: 6.5 GPa
- 14. Per quali caratteristiche può diventare interessante l'utilizzo di materiali compositi a matrice ceramica?
  - A: Refrattarietà, inerzia chimica, basse temperature
- B: Durezza, resistenza alle alte temperature, alto modulo di Young
- C: Interruzione della propagazione delle cricche, durezza, refrattarietà
- 15. Quale è il vantaggio nell'utilizzo di una matrice termoindurente per ottenere un materiale composito a fibra lunga
  - A: Riciclabilità

- B: Minore rigidezza
- C: Minore viscosità
- 16. Quali tra queste è una ipotesi alla base della micromeccanica?
  - A: le fibre hanno tutte lo stesso modulo elastico
- B: la fibre e la matrice possono non avere perfetta adesione
- C: entrambe le fasi hanno un comportamento lineare plastico
- 17. Da quale fenomeno è pilotato il cedimento del composito se sollecitato con un angolo compreso tra i 45 e 90° rispetto alla direzione longitudinale delle fibre?

- A: Cedimento fibra B: Cedimento interlaminare C: Cedimento matrice
- 18. PS, ABS, PVC sono polimeri che si caratterizzano per essere
- A: Commodities e amorfi B: Commodities e semicristallini C: Polimeri avanzati e semicristallini
- 19. Lo stampaggio a iniezione è diverso dall'estrusione perché:
- A: Non c'è un estrusore B: Ho più libertà nelle geometrie C: Ha una fase di raffreddamento
- 20. Nello stampaggio a iniezione quale delle 3 fasi è la più lunga in termini di tempo?
- A: Iniezione B: Raffreddamento C: Mantenimento