

COEFFICIENTI α PER CARICO DI PUNTA NELLA COMPRESSIONE O NELLA PRESSOFLESSIONE DI ASTE IN ACCIAIO TIPO Fe 360 - Fe 430 - Fe 510:

IDENTIFICAZIONE DELLA TABELLA DA USARE IN RELAZIONE AL TIPO DELLA SEZIONE

Aste	Forma della sezione	Tipo di acciaio	Tabella
semplici	profili cavi quadri, rettangoli o tondi saldati o laminati $t \leq 40$ mm <i>TUBOLARI</i>	Fe 360 Fe 430 Fe 510	4 · 30 · A 4 · 31 · A 4 · 32 · A
semplici	<i>HP, IPE</i> doppio T laminati con $\frac{h}{b} \geq 1,2$ $s \leq 40$	Fe 360 Fe 430 Fe 510	4 · 30 · B 4 · 31 · B 4 · 32 · B
	<i>IPE, HE</i> doppio T laminati rinforzati con piatti saldati $s_1 \leq 40$ $s_2 \leq 40$		
	sezioni chiuse, a cas- sone, saldate $s \leq 40$		
semplici o composte	generica $s \leq 40$ mm <i>HE, COMPOSTE</i>	Fe 360 Fe 430 Fe 510	4 · 30 · C 4 · 31 · C 4 · 32 · C
	tutte $s > 40$ mm	Fe 360 Fe 430 Fe 510	4 · 30 · D 4 · 31 · D 4 · 32 · D

ACCIAIO

TABELLA 4.30 - COEFFICIENTI ω PER ACCIAIO Fe 360

Tabella 4.30 - A (profili tubolari)

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
20	1,00	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,02	1,02	1,02	1,03
30	1,03	1,03	1,03	1,04	1,04	1,04	1,05	1,05	1,05	1,06
40	1,06	1,06	1,07	1,07	1,07	1,08	1,08	1,09	1,09	1,10
50	1,10	1,11	1,11	1,12	1,12	1,13	1,13	1,14	1,14	1,15
60	1,16	1,16	1,17	1,17	1,18	1,18	1,19	1,20	1,20	1,21
70	1,22	1,23	1,24	1,24	1,25	1,26	1,27	1,28	1,29	1,30
80	1,31	1,32	1,33	1,34	1,36	1,37	1,38	1,40	1,41	1,42
90	1,44	1,45	1,47	1,48	1,50	1,52	1,53	1,55	1,57	1,59
100	1,61	1,63	1,65	1,67	1,69	1,71	1,73	1,75	1,77	1,79
110	1,82	1,84	1,86	1,89	1,91	1,94	1,96	1,99	2,01	2,04
120	2,06	2,09	2,12	2,14	2,17	2,20	2,22	2,25	2,28	2,31
130	2,34	2,37	2,40	2,43	2,46	2,49	2,52	2,55	2,58	2,61
140	2,65	2,68	2,71	2,74	2,78	2,81	2,84	2,88	2,91	2,95
150	2,98	3,02	3,05	3,08	3,12	3,16	3,19	3,23	3,27	3,30
160	3,34	3,38	3,41	3,45	3,49	3,53	3,56	3,60	3,64	3,68
170	3,72	3,76	3,80	3,84	3,88	3,92	3,96	4,01	4,05	4,09
180	4,14	4,18	4,22	4,27	4,31	4,35	4,40	4,44	4,49	4,53
190	4,58	4,62	4,67	4,72	4,77	4,81	4,85	4,90	4,94	4,99
200	5,03	5,08	5,13	5,18	5,22	5,27	5,32	5,37	5,42	5,47

Tabella 4.30 - B (laminati aperti, rinforzati, a cassone)

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
20	1,01	1,01	1,01	1,02	1,02	1,02	1,03	1,03	1,04	1,04
30	1,05	1,05	1,06	1,06	1,07	1,07	1,08	1,08	1,09	1,09
40	1,10	1,10	1,11	1,11	1,12	1,12	1,13	1,13	1,14	1,15
50	1,15	1,16	1,17	1,17	1,18	1,19	1,20	1,20	1,21	1,22
60	1,23	1,24	1,25	1,25	1,26	1,27	1,28	1,29	1,30	1,31
70	1,33	1,34	1,35	1,36	1,37	1,38	1,40	1,41	1,42	1,44
80	1,45	1,47	1,48	1,50	1,51	1,53	1,55	1,56	1,58	1,60
90	1,62	1,63	1,65	1,67	1,69	1,71	1,73	1,75	1,77	1,79
100	1,81	1,83	1,86	1,88	1,90	1,92	1,95	1,97	1,99	2,02
110	2,04	2,07	2,09	2,12	2,14	2,17	2,20	2,23	2,25	2,28
120	2,31	2,34	2,37	2,40	2,42	2,45	2,48	2,51	2,54	2,58
130	2,61	2,64	2,67	2,70	2,74	2,77	2,80	2,84	2,87	2,91
140	2,94	2,97	3,01	3,04	3,08	3,11	3,15	3,19	3,22	3,26
150	3,30	3,34	3,37	3,41	3,45	3,49	3,53	3,57	3,62	3,66
160	3,70	3,74	3,79	3,83	3,86	3,90	3,94	3,99	4,03	4,07
170	4,11	4,15	4,20	4,24	4,28	4,33	4,37	4,42	4,47	4,51
180	4,56	4,60	4,65	4,70	4,74	4,79	4,84	4,88	4,93	4,98
190	5,02	5,07	5,12	5,16	5,21	5,26	5,31	5,36	5,41	5,46
200	5,51	5,56	5,60	5,65	5,70	5,76	5,81	5,87	5,92	5,97

TABELLA 4.30 - COEFFICIENTI ω PER ACCIAIO Fe 360

Tabella 4.30 - C (profilo generico)

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
20	1,01	1,01	1,02	1,02	1,03	1,04	1,04	1,05	1,05	1,06
30	1,06	1,07	1,08	1,08	1,09	1,10	1,10	1,11	1,12	1,12
40	1,13	1,14	1,15	1,16	1,16	1,17	1,18	1,19	1,20	1,21
50	1,22	1,23	1,24	1,25	1,26	1,27	1,28	1,29	1,30	1,32
60	1,33	1,34	1,35	1,36	1,38	1,39	1,40	1,42	1,43	1,45
70	1,46	1,48	1,49	1,51	1,52	1,54	1,56	1,57	1,59	1,60
80	1,62	1,64	1,66	1,67	1,69	1,71	1,73	1,75	1,77	1,79
90	1,81	1,83	1,84	1,86	1,88	1,90	1,92	1,95	1,97	1,99
100	2,01	2,03	2,05	2,08	2,10	2,12	2,15	2,17	2,19	2,22
110	2,24	2,27	2,29	2,32	2,35	2,37	2,40	2,43	2,45	2,48
120	2,51	2,54	2,56	2,59	2,62	2,65	2,68	2,71	2,74	2,77
130	2,80	2,83	2,86	2,89	2,92	2,96	2,99	3,02	3,05	3,08
140	3,11	3,15	3,18	3,21	3,25	3,28	3,32	3,35	3,39	3,42
150	3,46	3,50	3,54	3,58	3,62	3,65	3,69	3,73	3,77	3,81
160	3,85	3,89	3,95	3,98	4,02	4,06	4,10	4,14	4,18	4,22
170	4,28	4,30	4,35	4,39	4,43	4,47	4,52	4,56	4,60	4,64
180	4,69	4,73	4,77	4,82	4,86	4,90	4,95	4,99	5,04	5,08
190	5,13	5,17	5,22	5,26	5,31	5,36	5,40	5,44	5,49	5,54
200	5,60	5,65	5,70	5,75	5,80	5,85	5,91	5,96	6,01	6,06

ACCIAIO

Tabella 4.30 - D (profilo generico con $s > 40$ mm)

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
20	1,00	1,01	1,02	1,03	1,04	1,05	1,05	1,05	1,07	1,09
30	1,09	1,10	1,11	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16	1,17	1,18
40	1,19	1,20	1,21	1,22	1,24	1,25	1,26	1,27	1,28	1,29
50	1,30	1,32	1,33	1,34	1,35	1,37	1,38	1,39	1,41	1,42
60	1,44	1,45	1,47	1,48	1,49	1,51	1,52	1,54	1,56	1,57
70	1,58	1,60	1,62	1,64	1,65	1,67	1,69	1,70	1,72	1,74
80	1,76	1,78	1,79	1,81	1,83	1,85	1,87	1,89	1,91	1,93
90	1,95	1,97	1,99	2,00	2,02	2,05	2,07	2,09	2,11	2,13
100	2,15	2,17	2,19	2,22	2,24	2,26	2,28	2,30	2,33	2,35
110	2,37	2,40	2,42	2,44	2,47	2,48	2,51	2,54	2,56	2,59
120	2,61	2,64	2,66	2,69	2,72	2,74	2,77	2,80	2,82	2,85
130	2,88	2,90	2,93	2,96	2,99	3,02	3,04	3,07	3,10	3,13
140	3,18	3,19	3,22	3,25	3,28	3,31	3,35	3,38	3,41	3,44
150	3,47	3,49	3,54	3,57	3,61	3,64	3,67	3,70	3,74	3,77
160	3,81	3,84	3,88	3,91	3,95	3,99	4,02	4,05	4,09	4,13
170	4,17	4,20	4,24	4,28	4,32	4,36	4,39	4,43	4,47	4,51
180	4,55	4,59	4,63	4,67	4,72	4,77	4,79	4,83	4,88	4,92
190	4,96	5,00	5,04	5,08	5,13	5,17	5,21	5,25	5,30	5,34
200	5,39	5,43	5,48	5,52	5,57	5,61	5,65	5,70	5,75	5,79

TABELLA 4.31 - COEFFICIENTI ω PER ACCIAIO Fe 430

Tabella 4.31 - A (profili tubolari)

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
20	1,01	1,01	1,01	1,01	1,02	1,02	1,02	1,03	1,03	1,03
30	1,04	1,04	1,04	1,04	1,05	1,05	1,05	1,06	1,06	1,07
40	1,07	1,07	1,08	1,08	1,09	1,09	1,10	1,10	1,11	1,12
50	1,12	1,13	1,13	1,14	1,14	1,15	1,16	1,16	1,17	1,18
60	1,18	1,19	1,20	1,20	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25	1,26
70	1,27	1,28	1,29	1,30	1,31	1,32	1,33	1,35	1,36	1,37
80	1,39	1,40	1,42	1,43	1,45	1,46	1,48	1,50	1,52	1,54
90	1,55	1,57	1,59	1,62	1,64	1,66	1,68	1,70	1,72	1,75
100	1,77	1,80	1,82	1,84	1,87	1,90	1,92	1,95	1,98	2,00
110	2,03	2,06	2,09	2,12	2,15	2,17	2,20	2,23	2,26	2,30
120	2,33	2,36	2,39	2,42	2,46	2,49	2,52	2,56	2,59	2,62
130	2,66	2,69	2,73	2,77	2,80	2,84	2,87	2,91	2,95	2,99
140	3,02	3,06	3,10	3,14	3,18	3,22	3,26	3,29	3,33	3,37
150	3,41	3,45	3,49	3,54	3,56	3,62	3,66	3,70	3,74	3,79
160	3,83	3,88	3,92	3,97	4,01	4,06	4,11	4,15	4,20	4,25
170	4,29	4,34	4,39	4,44	4,48	4,53	4,58	4,63	4,68	4,73
180	4,75	4,83	4,88	4,93	4,98	5,03	5,08	5,13	5,18	5,23
190	5,28	5,34	5,39	5,44	5,50	5,55	5,61	5,66	5,72	5,77
200	5,83	5,88	5,93	5,99	6,05	6,10	6,16	6,22	6,28	6,34

Tabella 4.31 - B (laminati aperti, rinforzati, a cassone)

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,01
20	1,01	1,02	1,02	1,02	1,03	1,03	1,04	1,04	1,05	1,05
30	1,06	1,06	1,07	1,07	1,08	1,08	1,09	1,10	1,10	1,11
40	1,11	1,12	1,12	1,13	1,14	1,14	1,15	1,16	1,16	1,17
50	1,18	1,19	1,20	1,21	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25	1,26
60	1,27	1,28	1,29	1,30	1,32	1,33	1,34	1,35	1,36	1,38
70	1,39	1,41	1,42	1,43	1,45	1,47	1,48	1,50	1,52	1,54
80	1,55	1,57	1,59	1,61	1,63	1,65	1,67	1,69	1,71	1,73
90	1,75	1,76	1,80	1,82	1,85	1,87	1,89	1,92	1,94	1,97
100	1,99	2,02	2,05	2,07	2,10	2,13	2,16	2,19	2,22	2,25
110	2,28	2,31	2,34	2,37	2,40	2,43	2,46	2,50	2,53	2,56
120	2,60	2,63	2,66	2,70	2,73	2,77	2,81	2,84	2,88	2,92
130	2,95	2,99	3,03	3,07	3,11	3,14	3,18	3,22	3,28	3,30
140	3,34	3,39	3,43	3,47	3,51	3,56	3,60	3,65	3,69	3,74
150	3,79	3,83	3,87	3,91	3,96	4,00	4,05	4,09	4,14	4,19
160	4,23	4,28	4,33	4,38	4,43	4,48	4,53	4,57	4,63	4,68
170	4,73	4,78	4,83	4,88	4,93	4,98	5,03	5,08	5,13	5,18
180	5,23	5,29	5,34	5,40	5,45	5,50	5,55	5,60	5,68	5,71
190	5,77	5,83	5,89	5,94	5,99	6,05	6,11	6,17	6,23	6,29
200	6,35	6,41	6,47	6,53	6,59	6,65	6,71	6,78	6,84	6,90

TABELLA 4.31 - COEFFICIENTI ω PER ACCIAIO Fe 430

Tabella 4.31 - C (profilo generico)

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,01
20	1,02	1,02	1,03	1,03	1,04	1,05	1,05	1,06	1,07	1,07
30	1,08	1,09	1,09	1,10	1,11	1,12	1,12	1,13	1,14	1,15
40	1,16	1,17	1,18	1,19	1,20	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25
50	1,26	1,27	1,28	1,29	1,31	1,32	1,33	1,35	1,36	1,37
60	1,39	1,40	1,42	1,43	1,45	1,46	1,48	1,50	1,51	1,53
70	1,55	1,57	1,58	1,60	1,62	1,64	1,66	1,68	1,70	1,72
80	1,74	1,76	1,78	1,80	1,82	1,84	1,86	1,88	1,91	1,93
90	1,95	1,97	2,00	2,02	2,04	2,07	2,09	2,12	2,14	2,17
100	2,19	2,22	2,25	2,27	2,30	2,33	2,36	2,39	2,42	2,45
110	2,48	2,50	2,54	2,57	2,60	2,63	2,66	2,69	2,72	2,76
120	2,79	2,82	2,85	2,89	2,92	2,96	2,99	3,02	3,06	3,09
130	3,13	3,16	3,20	3,24	3,27	3,31	3,35	3,39	3,43	3,47
140	3,51	3,55	3,59	3,63	3,68	3,72	3,76	3,80	3,85	3,89
150	3,93	3,98	4,02	4,07	4,11	4,15	4,20	4,24	4,29	4,33
160	4,38	4,43	4,47	4,52	4,56	4,61	4,66	4,70	4,75	4,80
170	4,84	4,89	4,94	4,99	5,03	5,08	5,13	5,18	5,23	5,28
180	5,33	5,38	5,43	5,47	5,53	5,59	5,65	5,70	5,75	5,81
190	5,86	5,92	5,98	6,03	6,08	6,14	6,20	6,26	6,32	6,38
200	6,43	6,49	6,55	6,61	6,67	6,73	6,79	6,85	6,91	6,96

Tabella 4.31 - D (profilo generico con $s > 40$ mm)

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,01
20	1,02	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	1,09	1,10	1,11
30	1,12	1,13	1,14	1,15	1,17	1,18	1,19	1,20	1,21	1,22
40	1,24	1,25	1,26	1,27	1,29	1,30	1,31	1,33	1,34	1,35
50	1,37	1,38	1,40	1,41	1,43	1,44	1,46	1,48	1,49	1,61
60	1,53	1,54	1,56	1,58	1,60	1,61	1,63	1,65	1,67	1,69
70	1,71	1,73	1,75	1,77	1,79	1,81	1,83	1,85	1,87	1,89
80	1,91	1,93	1,95	1,97	1,99	2,01	2,04	2,05	2,09	2,11
90	2,13	2,16	2,19	2,20	2,23	2,25	2,28	2,30	2,33	2,35
100	2,39	2,40	2,43	2,45	2,48	2,51	2,53	2,55	2,59	2,62
110	2,64	2,67	2,70	2,73	2,76	2,79	2,82	2,85	2,88	2,91
120	2,94	2,97	3,00	3,03	3,06	3,10	3,13	3,16	3,19	3,23
130	3,26	3,30	3,33	3,36	3,40	3,43	3,47	3,49	3,54	3,58
140	3,61	3,65	3,69	3,72	3,76	3,80	3,84	3,88	3,92	3,96
150	4,00	4,04	4,08	4,12	4,16	4,20	4,24	4,28	4,32	4,36
160	4,41	4,45	4,49	4,54	4,58	4,62	4,67	4,72	4,77	4,80
170	4,85	4,89	4,94	4,99	5,03	5,08	5,12	5,17	5,22	5,27
180	5,32	5,36	5,41	5,46	5,51	5,56	5,61	5,66	5,71	5,76
190	5,81	5,86	5,91	5,97	6,02	6,07	6,12	6,17	6,23	6,28
200	6,33	6,39	6,44	6,49	6,55	6,60	6,66	6,71	6,77	6,83

ACCIAIO

TABELLA 4.32 - COEFFICIENTI ω PER ACCIAIO Fe 510

Tabella 4.32 - A (profili tubolari)

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,01	1,01
20	1,01	1,02	1,02	1,02	1,03	1,03	1,03	1,04	1,04	1,04
30	1,05	1,05	1,06	1,06	1,06	1,07	1,07	1,08	1,08	1,09
40	1,10	1,10	1,11	1,11	1,12	1,13	1,13	1,14	1,15	1,15
50	1,16	1,17	1,18	1,18	1,19	1,20	1,21	1,22	1,23	1,24
60	1,25	1,26	1,27	1,28	1,29	1,31	1,32	1,33	1,35	1,36
70	1,38	1,39	1,41	1,43	1,45	1,47	1,48	1,50	1,53	1,55
80	1,57	1,59	1,61	1,64	1,66	1,69	1,71	1,74	1,77	1,79
90	1,82	1,85	1,88	1,91	1,94	1,97	2,00	2,03	2,06	2,10
100	2,13	2,16	2,19	2,23	2,26	2,30	2,33	2,37	2,41	2,44
110	2,48	2,52	2,56	2,60	2,63	2,67	2,71	2,75	2,79	2,83
120	2,88	2,92	2,96	3,00	3,05	3,09	3,13	3,18	3,22	3,27
130	3,31	3,36	3,40	3,45	3,49	3,54	3,59	3,63	3,68	3,73
140	3,78	3,83	3,88	3,93	3,98	4,03	4,09	4,14	4,19	4,24
150	4,30	4,35	4,40	4,46	4,51	4,57	4,63	4,68	4,74	4,80
160	4,86	4,91	4,96	5,02	5,07	5,13	5,19	5,25	5,31	5,37
170	5,43	5,49	5,56	5,62	5,68	5,74	5,80	5,86	5,93	5,99
180	6,05	6,12	6,19	6,25	6,32	6,39	6,45	6,52	6,59	6,66
190	6,72	6,78	6,85	6,92	7,00	7,07	7,14	7,21	7,28	7,36
200	7,43	7,50	7,57	7,65	7,72	7,79	7,87	7,95	8,03	8,10

Tabella 4.32 - B (laminati aperti, rinforzati, a cassone)

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,01	1,01	1,02
20	1,02	1,03	1,03	1,04	1,04	1,05	1,05	1,06	1,07	1,07
30	1,08	1,08	1,09	1,10	1,10	1,11	1,12	1,12	1,13	1,14
40	1,15	1,15	1,16	1,17	1,18	1,19	1,20	1,21	1,22	1,23
50	1,24	1,25	1,26	1,27	1,28	1,30	1,31	1,32	1,34	1,35
60	1,37	1,38	1,40	1,41	1,43	1,45	1,46	1,48	1,50	1,52
70	1,54	1,56	1,58	1,61	1,63	1,65	1,67	1,70	1,72	1,75
80	1,77	1,80	1,82	1,85	1,87	1,90	1,93	1,96	1,99	2,02
90	2,05	2,08	2,11	2,14	2,17	2,21	2,24	2,28	2,31	2,34
100	2,38	2,42	2,45	2,49	2,53	2,56	2,60	2,64	2,68	2,72
110	2,76	2,80	2,84	2,88	2,93	2,97	3,01	3,05	3,10	3,14
120	3,19	3,23	3,28	3,32	3,37	3,42	3,46	3,51	3,56	3,62
130	3,67	3,72	3,77	3,83	3,87	3,92	3,97	4,02	4,07	4,12
140	4,17	4,23	4,28	4,34	4,39	4,45	4,50	4,56	4,62	4,67
150	4,73	4,79	4,84	4,90	4,96	5,01	5,07	5,13	5,19	5,25
160	5,31	5,37	5,43	5,49	5,55	5,61	5,67	5,73	5,80	5,87
170	5,93	5,99	6,05	6,12	6,19	6,26	6,33	6,40	6,46	6,53
180	6,60	6,67	6,74	6,81	6,88	6,94	7,01	7,08	7,15	7,21
190	7,29	7,36	7,43	7,50	7,57	7,63	7,69	7,77	7,85	7,93
200	8,01	8,08	8,14	8,21	8,28	8,36	8,43	8,51	8,58	8,66

TABELLA 4.32 - COEFFICIENTI ω PER ACCIAIO Fe 510

Tabella 4.32 - C (profilo generico)

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,01	1,01	1,02	1,03
20	1,03	1,04	1,05	1,05	1,06	1,07	1,08	1,08	1,09	1,10
30	1,11	1,12	1,13	1,13	1,14	1,15	1,16	1,18	1,19	1,20
40	1,21	1,22	1,23	1,24	1,26	1,27	1,28	1,30	1,31	1,33
50	1,34	1,36	1,37	1,39	1,41	1,42	1,44	1,46	1,48	1,50
60	1,51	1,53	1,55	1,57	1,59	1,62	1,64	1,66	1,68	1,70
70	1,72	1,75	1,77	1,79	1,82	1,84	1,87	1,89	1,92	1,94
80	1,97	1,99	2,02	2,05	2,07	2,10	2,13	2,16	2,19	2,22
90	2,25	2,28	2,31	2,34	2,38	2,41	2,44	2,47	2,51	2,54
100	2,58	2,61	2,65	2,68	2,72	2,76	2,79	2,83	2,87	2,91
110	2,95	2,98	3,02	3,06	3,10	3,14	3,18	3,22	3,27	3,31
120	3,35	3,40	3,44	3,49	3,53	3,58	3,63	3,68	3,72	3,77
130	3,82	3,87	3,92	3,97	4,02	4,07	4,12	4,17	4,22	4,27
140	4,32	4,38	4,43	4,48	4,53	4,58	4,64	4,69	4,74	4,79
150	4,85	4,90	4,95	5,01	5,06	5,12	5,17	5,23	5,29	5,35
160	5,40	5,45	5,51	5,58	5,64	5,71	5,77	5,83	5,89	5,96
170	6,02	6,08	6,14	6,21	6,27	6,34	6,41	6,47	6,54	6,61
180	6,67	6,74	6,81	6,88	6,94	7,01	7,08	7,15	7,21	7,28
190	7,34	7,41	7,48	7,55	7,63	7,69	7,76	7,83	7,93	8,01
200	8,07	8,13	8,20	8,27	8,35	8,43	8,50	8,57	8,64	8,72

Tabella 4.32 - D (profilo generico con $s > 40$ mm)

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,01	1,02	1,03
20	1,04	1,05	1,06	1,08	1,09	1,10	1,11	1,12	1,13	1,15
30	1,16	1,17	1,18	1,20	1,21	1,22	1,24	1,25	1,26	1,28
40	1,29	1,31	1,32	1,34	1,35	1,37	1,39	1,40	1,42	1,44
50	1,45	1,47	1,49	1,51	1,53	1,55	1,56	1,58	1,60	1,62
60	1,64	1,67	1,69	1,71	1,73	1,75	1,77	1,79	1,82	1,84
70	1,86	1,89	1,91	1,93	1,96	1,98	2,00	2,03	2,06	2,09
80	2,11	2,13	2,16	2,19	2,21	2,24	2,27	2,29	2,32	2,35
90	2,38	2,41	2,44	2,46	2,49	2,52	2,55	2,58	2,61	2,65
100	2,68	2,71	2,74	2,77	2,81	2,84	2,87	2,91	2,94	2,97
110	3,01	3,04	3,08	3,12	3,15	3,19	3,22	3,26	3,30	3,34
120	3,38	3,42	3,46	3,49	3,53	3,57	3,62	3,66	3,70	3,74
130	3,78	3,82	3,87	3,91	3,95	4,00	4,04	4,09	4,13	4,18
140	4,22	4,27	4,31	4,36	4,41	4,45	4,50	4,55	4,60	4,65
150	4,70	4,77	4,80	4,85	4,90	4,95	5,00	5,05	5,11	5,16
160	5,21	5,27	5,32	5,37	5,43	5,48	5,53	5,59	5,65	5,70
170	5,76	5,82	5,87	5,93	5,99	6,04	6,10	6,16	6,22	6,28
180	6,34	6,40	6,46	6,52	6,58	6,64	6,70	6,76	6,82	6,89
190	6,95	7,01	7,08	7,14	7,20	7,27	7,33	7,39	7,46	7,53
200	7,59	7,66	7,72	7,79	7,86	7,93	7,99	8,06	8,13	8,20

ACCIAIO